

Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen im April 2017

Objekt	BNR.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
Glösaer Straße	16600	Tilia platyphyllos, Sommer-Linde	Fällung	lt. Gutachten Standsicherheit nicht gewährleistet - sofortige Fällung empfohlen
Walter-Oertel-Straße	8100	Tilia platyphyllos, Sommer-Linde	Fällung	lt. Gutachten Standsicherheit nicht gewährleistet - sofortige Fällung empfohlen