Anlage 1

Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen bis Mai 2007

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
1	Adorfer Str. v. Hauptstr. b. Friedhof Rechte S	500	Acer pseudoplatanus	halbe Krone tot, Morschung
2	Adorfer Str. v. Hauptstr. b. Friedhof Rechte S	600	Acer pseudoplatanus	halbe Krone tot
3	Ahnertstr. v. Georgenkirchweg b. Oberfrohnna	2500	Acer pseudoplatanus	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
4	Ahornstr. v. Ulmenstr. b. Platanenstr. Rechte	2000	Acer platanoides	umfangreiche Stammfäule
5	Albrechtstr. v. Yorckstr. b. Hofer Str. Rechte S	2700	Acer platanoides	Krone 80% tot
6	Albrechtstr. v. Yorckstr. b. Hofer Str. Rechte S	3400	Acer platanoides	65% tot
7	Altchemnitzer Str. v. Rößlerstr. b. Reichenhai	9300	Tilia x euchlora	Stammfäule im unteren Stammbereich, starke Schräglage, eingeschränkter Wurzelraum
8	Altenhainer Dorfstr. v. Ferdinandstr. b. Zscho	8900	Aesculus hippocastanum	Bruchgefahr! Druckzwiesel und Riss
9	Am Berg	ohne	Betula pendula	abgestorben
10	Am Berg v. Dorfstr. b. Gürtelstr. Linke S.	300	Betula pendula	Riss, Schräglage
11	Am Schösserholz / GF Ecke Hermersdorfer S	1	Picea abies	Bruchgefahr! Einseitiger Wuchs in Richtung Privatgrundstück, Wurzeln liegen halbseitig zT.frei
12	Am Schösserholz / GF Ecke Hermersdorfer S	2	Picea abies	Bruchgefahr! 80% Totholz, einseitiger Wuchs in Rtg. Privatgrundstück, Wurzeln liegen halbseitig zT.frei
13	Am Schösserholz / GF Ecke Hermersdorfer S	3	Picea abies	Bruchgefahr! 80% Totholz, einseitiger Wuchs in Rtg. Privatgrundstück, Wurzeln liegen halbseitig zT.frei
14	Am Schösserholz / GF Ecke Hermersdorfer S	4	Picea abies	Bruchgefahr! Einseitiger Wuchs in Richtung Privatgrundstück, Wurzeln liegen halbseitig zT.frei
15	Am Steinbruch (KB) v.Klaffenbacher Hauptstr	400	Fraxinus excelsior	85% tot
16	Annaberger Str. v. Eisenbahnbrücke b. Stadt	12100	Tilia x euchlora	Stammfäule
17	Annaberger Str. v. Eisenbahnbrücke b. Stadt	12101	Prunus padus	50% tot
18	Annaberger Str. v. Stadtgrenze b. Eisenbahn	(4)	Fraxinus excelsior	Wildwuchs, Krone ausgebrochen
19	Annaberger Str. v. Stadtgrenze b. Eisenbahn	(2)	Acer platanoides	Wildwuchs, Krone ausgebrochen
20	Annaberger Str. v. Stadtgrenze b. Eisenbahn	(1)	Acer platanoides	Wildwuchs, Krone ausgebrochen
21	Annaberger Str. v. Stadtgrenze b. Eisenbahn	23400	Betula pendula	Stammfäule
22	Annaberger Str. v. Stadtgrenze b. Eisenbahn	25410	Tilia cordata	größere Faulstellen, Stamm hohl/morsch, sehr schlechte Vitalität
23	Augustusburger Straße 277 / Am Wiesengrund	ohne	Tilia species	ca.5m langer Riss im Stamm, von Wurzelhals Richtung Krone, Stamm ist am Riss hohl, starke Neigung in Richtung Kleingartenanlage stark gefährteter Baum - Bruchgefahr
24	Barbarossastr.v.Zwickauer Str.b.Limbacher S	6100	Tilia cordata	Fäule am Stammfuß, Lackporling
25	Beckerstr. v. Parkstr. b. Schadestr. Linke S.	1500	Acer pseudoplatanus	60% halbseitig tot
26	Beckerstr. v. Parkstr. b. Schadestr. Linke S.	1600	Acer platanoides	75% tot
27	Beckerstr. v. Schadestr. b. Parkstr. Linke S.	2800	Acer pseudoplatanus	75% tot

Anlage 2

Schneidearbeiten an Bäumen aus Verkehrsicherungsgründen bis Mai 2007

Straßen- oder Objektname
Adam-Ries-Str. v. Curiestr. b. Ende Rechts
Adam-Ries-Str. v. Ende b. Curiestr. Rechts
Adolf-Weinhold-Str. v. Zwickauer Str. b. Ende Rechts
Agricolastr. v. Hoffmannstr. b. Kanzlerstr. Rechts
Ahornstr. v. Ulmenstr. b. Platanenstr. Rechte S.
Altchemnitzer Str. v. Rößlerstr. b. Reichenhainer Str.
Altenhainer Allee v. Zschopauer Str. b. Einsiedler
Altenhainer Dorfstr. v. Ferdinandstr. b. Zschopauer Str.
Am Lehngut v. Eubaer Str. b. Sportplatz Rechte S.
Annaberger Str. v. Stadtgrenze b. Eisenbahnbrücke
Barbarossastr.v.Zwickauer Str.b.Limbacher Str.links
Blankenauer Str. v. Chemnitztalstr. b. Zöllnerplatz
Bornaer Str. v. Heinersdorfer Str. b. Leipziger Str.
Cäcilienstr. v. Waldblick b. Dresdner Str. Linke S
Chemnitzer Straße (Wittgensdorf)
Dieselstr. v. E.-Reichelt-Weg b. Parsevalstr.
Dieselstr. v. Parsevalstr. b. E.-Reichelt-Weg
Einsiedler Hauptstr. v. Erfenschlager Str. b. Neue
Einsiedler Hauptstr. v. Neue Str. b. Erfenschlager Str.
Ferdinandstr. OT-Kllob. v. Altenhainer Dorfstr. b. Ga
Forststr. v. Zeisigwald b. Hainstr. Linke S.
Fürstenstr. v. Hofer Str. b. Yorckstr. Li
Georgenkirchweg v. Oberfrohaer Str. b. Trützschle
Georgistr. v. Adelsbergstr. b. Zschopauer Str. Rechts
Goetheplatz
Glösaer Str. v. Frankenberger Str. b. Chemnitztalstr.
Gornauer Str. v. Zschopauer Str. b. Erfenschlager
Grünaer Str. v. Oberfrohaer Str. b. Wald Rechte S
Grünaer Str. v. Wald b. Oberfrohaer Str. Rechte S
Heinrich-Beck-Str. v. Stephanplatz b. Hoffmannstr. Li
Henriettenstr. v. Reichsstr. b. Horst-Menzel-Str.
Hohensteiner Str. v. Zwickauer Str. b. Neefestr. Re
Hübschmannstr. v. Weststr. b. Walter-Oertel-Str.
Kirchberg (OT Röhrsdorf) v. Chemnitzer Str. b. Ende Linke S
Kirchberg (OT Röhrsdorf) v. Ende b. Chemnitzer Str. Linke S
Kirchberg OT-Röhre. v. Chemnitzer Str. b. Ende Linke S
Kirchberg OT-Röhre. v. Ende b. Chemnitzer Str. Linke S
Kirchsteig v. Feudelstr. b. Stöcklstr. Rechte S.
Klarastr. v. Dresdner Str. b. Hilbersdorfer Str. Re
Köthensdorfer Str. v. Bornaer Str. b. Louis-Otto-Str.
Küchwaldpark / Festwiese / Kastanienoval
Küchwaldring v. Leipziger Str. b. Küchwaldstr. Rechts
Leipziger Str. v. Ortsausgang b. Hartmannstr. Linke Seite
Limbacher Str. v. Kalkstr. b. Trützscherstr. Link
Lindenstr. v. Ende b. Einsiedler Hauptstr. Rechte S
Margaretenstr. v. Dresdner Str. b. Hilbersdorfer Str.
Margaretenstr. v. Hilbersdorfer Str. b. Dresdner Str.
Marktsteig
Neefestr.v.Richard-Wagner-Str.b.Stollberger Str.

Anlage 2

Schneidearbeiten an Bäumen aus Verkehrsicherungsgründen bis Mai 2007

Straßen- oder Objektname
Neefestr.v.Stollberger Str.b.Richard-Wagner-Str.
Oberfrohaer Str. v. Zwickauer Str. b. Stadtgrenze
Park an der Beckerstraße / und am Kapellenberghang
Park der OdF
Paul-Gerhardt-Str. v. Humboldtstr. b. H.-Schütz-Str.
Paul-Jäkel-Str. v. Luisenplatz b. Talanger Rechte S.
Platnerstr. v. Deulichstr. b. Neefestr. Linke S.
Rabenstein Burgpark
Richard-Wagner-Str. v. Johannes-Reitz-Str. b. Neefestr.
Richard-Wagner-Str. v. Neefestr. b. Johannes-Reitz-Str.
Rosenweg v. Zwickauer Str. b. Nevoigtstr. Linke S.
Rottluffer Str. v. Barthelstr. b. Limbacher Str. R
Rottluffer Str. v. Limbacher Str. b. Barthelstr. Re
Scheffelstr. v. Annaberger Str. b. Helbersdorfer Str.
Scheffelstr. v. Helbersdorfer b. Annaberger Str. Re
Schönherrpark
Stadtpark
Sternmühlental v. Ferdinandstr. b. Ortsgrenze Rechts
Straße Usti nad Labem / Parkplätze
Thomas-Mann-Platz v. A.-Bebel-Str. b. Palmstr. Rechts
Thomas-Müntzer-Höhe v. Ende b. Oberfrohaer Str. Rechts
Virchowstr. v. Bierstr. b. Stelzendorfer Str. Rechts
Walter-Oertel-Str. v. Horst-Menzel-Str. b. Reichsstr.
Wartburgstr. v. C.v.Ossietzky-Str. b. Reichenhainer Str.
Wasserschloß Klaffenbach (Innenhof)
Wasserschloß Klaffenbach (Seniorenpark)
Wasserstraße von Schwarzenberger Str.
Weigandstr. v. Riedstr. b. Oberfrohaer Str. Rechts
Wildparkgasse OT-Röhrs. v. Theodor-Körner-Str. b. Ende
Wilhelm-Firl-Straße vo Burkhardtsd.Str. bis Dittersd. Str.
Zeppelinstr. v. Popowstr. b. Nansenstr. Linke S.
Zwönitzstr. v. Annaberger Str. b. Ende Rechte S.

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
28	Beckerstr. v. Schadestr. b. Parkstr. Linke S.	3400	Acer platanoides	75% tot
29	Beckerstr. v. Schadestr. b. Parkstr. Linke S.	3900	Quercus robur	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
30	Bernsdorfer Str. / Hang	18.8.1	Betula pendula	stärkere Seitenneigung, Abstand zur Fahrbahn zu gering, starker Konkurrenzdruck
31	Bernsdorfer Str. / Hang	18.9.2	Fraxinus excelsior	stärkere Seitenneigung, starker Konkurrenzdruck
32	Bernsdorfer Str. / Hang	18.1	Robinia pseudoacasia	Absterben der Borke, Fäulnis am Wurzelhals, Totholz im Starkastbereich
33	Bernsdorfer Str. / Hang	18.4	Robinia pseudoacasia	Zwiesel - 2.Stamm Absterben von Borke, Krone abgestorben
34	Bersarinstraße / Rahmengrün	1	Acer opalus	Bruchgefahr! starke Neigung zu Gartenlaube
35	Bersarinstraße / Rahmengrün	2	Salix alba	Bruchgefahr! starke Neigung zu Gartenlaube
36	Bersarinstraße / Rahmengrün	3	Acer opalus	Bruchgefahr! starke Neigung zu Gartenlaube
37	Beyerstr. v. Bürgerstr. b. Limbacher Str. Rech	5300	Acer pseudoplatanus	75% tot, Stamm morsch
38	Beyerstr. v. Bürgerstr. b. Limbacher Str. Rech	ohne ₁	Ulmus glabra	Bruchgefahr! starke Schäden im Wurzelbereich, Verankerungswurzeln stark geschädigt (Schräglage zu Gärten)
39	Beyerstr. v. Bürgerstr. b. Limbacher Str. Rech	ohne ₂	Ulmus glabra	Bruchgefahr! starke Schäden im Wurzelbereich, Verankerungswurzeln stark geschädigt (Schräglage zu Gärten)
40	Beyerstr. v. Bürgerstr. b. Limbacher Str. Rech	ohne ₃	Ulmus glabra	Bruchgefahr! starke Schäden im Wurzelbereich, Verankerungswurzeln stark geschädigt (Schräglage zu Gärten)
41	Beyerstr. v. Limbacher Str. b. Bürgerstr. Rech	1000	Acer platanoides	100% tot, Risse
42	Blankenauer Str. v. Chemnitztalstr. b. Zöllner	4100	Aesculus hippocastanum	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
43	Breitenlehn v. Kirchwinkel b. Augustusburger	1000	Prunus avium	Weidezaun befestigt
44	Breitenlehn v. Kirchwinkel b. Augustusburger	1300	Prunus avium	Weidezaun befestigt
45	Breitenlehn v. Kirchwinkel b. Augustusburger	1800	Prunus avium	Krone 90% tot
46	Breitenlehn v. Kirchwinkel b. Augustusburger	2000	Prunus avium	Krone 80% tot
47	Burgstr. v. Grünaer Str. b. Weigandstr. Rech	1100	Crataegus laevigata	Baum abgestorben
48	Carolastr. v. Bahnhofstr. b. Str.der Nationen F	400	Tilia species	Wurzelverlust durch Baumaßnahm
49	Cervantesstr. v. Adelsbergstr. b. Zschopauer	11700	Fraxinus excelsior	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
50	Cervantesstr. v. Adelsbergstr. b. Zschopauer	12000	Fraxinus excelsior	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
51	Chemnitzer Straße (Wittgensdorf)	100	Malus species	Krone einseitig zwischen 60-75% abgestorben
52	Chemnitzer Straße (Wittgensdorf)	200	Malus species	Krone einseitig zwischen 60-75% abgestorben
53	Chemnitztalstr. v. Blankenauer Str. b. Ende (F	1000	Fraxinus excelsior	75% tot
54	Dresdner Str. v. Weißer Weg b. Thomas-Mar	10500	Fraxinus excelsior	75% tot
55	Ebersdorfer Str. v. Schneller Markt b. Huttens	2100	Tilia platyphyllos	75% tot
56	Erzberger Str. v. Limbacher Str. b. Paul-Jäck	2800	Acer platanoides	70% tot
57	Erzberger Str. v. Paul-Jäckel-Str. b. Limbache	1100	Acer platanoides	70% tot
58	Fabrikstr. v. Hartmannstr. b. Pfortensteg Link	500	Aesculus hippocastanum	95% der Krone abgest.

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
59	Flemmingstr. v. Rudolf-Krahl-Str. b. Ammons	12100	Aesculus hippocastanum	LRP
60	Florastr. v. Dresdner Str. b. Frankenberger Str.	1500	Acer platanoides	60% tot, Fäule in Krone
61	Florastr. v. Dresdner Str. b. Frankenberger Str.	1600	Aesculus x carnea	Fäulen, Schräglage
62	Forststr. v. Hainstr. b. Zeisigwald Linke S.	5300	Fagus sylvatica	Ökostamm
63	Forststr. v. Zeisigwald b. Hainstr. Linke S.	6400	Quercus robur	90% der Krone ausgebrochen
64	Forststr. v. Zeisigwald b. Hainstr. Linke S.	6700	Quercus robur	98% tot
65	Forststr. v. Zeisigwald b. Hainstr. Linke S.	7700	Aesculus hippocastanum	Stammfäule
66	Forststr. v. Zeisigwald b. Hainstr. Linke S.	7800	Acer platanoides	98% tot
67	Frankenberger Str. v. Dresdner Str. b. Brauns	7800	Acer platanoides	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
68	Frankenberger Str. v. Dresdner Str. b. Brauns	8400	Acer platanoides	85% tot
69	Friedrich-Schlöffel-Str. v. Ende b. Leipziger Str.	8300	Acer platanoides	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
70	Fürstenstr. v. Hofer Str. b. Yorckstr. L	500	Acer platanoides	Verkehrssicherheit / Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
71	Fürstenstr. v. Hofer Str. b. Yorckstr. L	700	Acer platanoides	Verkehrssicherheit / Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
72	Fürstenstr. v. Hofer Str. b. Yorckstr. L	800	Acer platanoides	Verkehrssicherheit / Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
73	Further Str. v. Ende b. Eckstr. Rechte S.	5900	Acer platanoides	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
74	Georgistr. v. Adelsbergstr. b. Zschopauer Str.	6300	Tilia cordata	Fortgeschreitende Fäule im unteren Stammfuß
75	Georgistr. v. Adelsbergstr. b. Zschopauer Str.	7200	Tilia cordata	Verkehrssicherheit nicht gewährleistet, geringe Lebenserwartung
76	Georgistr. v. Adelsbergstr. b. Zschopauer Str.	11100	Tilia platyphyllos	Brandkrustenpilz
77	Glösaer Str. v. Chemnitztalstr. b. Frankenberger	17000	Tilia platyphyllos	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
78	Goetheplatz	165	Tilia cordata (3-stämmig)	Fäulnis im unteren Stammbereich, Befall mit Sparrigem Schüppling
79	Gornauer Str. v. Zschopauer Str. b. Erfensch	1605	Tilia cordata	Bruchgefahr! 2m langer Faulherd in straßenseitigem Stämming
80	Gornauer Str. v. Zschopauer Str. b. Erfensch	1700	Fraxinus excelsior	sehr schlechte Vitalität, geringe Lebenserwartung
81	Grünaer Str. v. Oberfrohaer Str. b. Wald Re	2900	Tilia platyphyllos	Hohe Dringlichkeit: Bruchgefahr, Großflächige Rindenablösungen, Versorgung des Baumes eingeschränkt, Vergreisung
82	Grünaer Str. v. Wald b. Oberfrohaer Str. Re	3800	Tilia platyphyllos	Hohe Dringlichkeit: Bruchgefahr! Fortgeschrittenen Fäule
83	Grünaer Str. v. Wald b. Oberfrohaer Str. Re	4300	Tilia platyphyllos	Hohe Dringlichkeit: Bruchgefahr, Einseitige Krone, Faulstellen am Stamm, Anamolien
84	Grünaer Str. v. Wald b. Oberfrohaer Str. Re	5200	Tilia platyphyllos	Hohe Dringlichkeit: t. Gutachten: Verkehrssicherheit nicht gewährleistet
85	Hainstraße v. Dresdner Str. b. Palmstraße Re	3200	Tilia platyphyllos	obere Krone tot
86	Haydnstr. v. Neefestr. b. Stollberger Str. Rech	3200	Acer platanoides	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
87	Haydnstr. v. Stollberger Str. b. Neefestr. Rech	6500	Acer platanoides	75% tot
88	Haydnstr. v. Stollberger Str. b. Neefestr. Rech	6600	Acer platanoides	80%tot

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
89	Haydnstr. v. Stollberger Str. b. Neefestr. Rechte	7300	Acer platanoides	80% tot
90	Heinrich-Lorenz-Straße	100	Aesculus hippocastanum	BKP
91	Helbersdorfer Straße 26-74 / neben Kaufhalle	ohne	Pappel	80% tot
92	Herderstr. v. Goethering b. Parkstr. Rechte S	500	Acer platanoides	90% tot, Stammfäule
93	Herderstr. v. Parkstr. b. Goetheplatz Rechte S	1000	Acer platanoides	60% tot, Stammrisse
94	Hilbersdorfer Str. v. A.-Bebel-Str. b. Helmholtz	5400	Aesculus hippocastanum	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
95	Huttenstr. v. Adal.-Stifter-Weg b. Frankenberg	12300	Acer platanoides	80% tot, Fäule
96	Huttenstr. v. Adal.-Stifter-Weg b. Frankenberg	12400	Acer platanoides	75% tot
97	Irkutsker Straße / HNR.231-267	1	Populus x Hybr.	Stammrisse und Faulstelle mit starker Morschung am Stamm, Pappel durch Blitzschlag geschädigt, steht neben Gartensparte
98	Irkutsker Straße / HNR.231-267	2	Populus x Hybr.	Stammrisse und Faulstelle mit starker Morschung am Stamm, Pappel durch Blitzschlag geschädigt, steht neben Gartensparte
99	Irkutsker Straße / Platnerstr.	ohne	Populus x Hybr.	stark nässender Druckzwiesel, verdrehter Wuchs der Äste, Standort in Nähe einer Kindereinrichtung und einer Sportanlage
100	J.-Dick-Str. / Rahmengrün	2	Weide	große Morschung am Stammfuß, Schräglage
101	Jagdschänkenstr. v. Zwickauer Str. b. Stelzer	1300	Tilia x euchlora	Fällbescheid
102	Kaßbergstr. v. Hartmannstr. b. Reichsstr. Linke	4200	Tilia cordata	Größere Faulstellen, geschlossener Stammriss, Abstand zur Fahrbahn zu gering
103	Kaßbergstr. v. Reichsstr. b. Hartmannstr. Linke	5600	Tilia platyphyllos	Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
104	Kaßbergstr. v. Reichsstr. b. Hartmannstr. Linke	7600	Tilia platyphyllos	Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
105	Katharinenstr. v. Parkstr. b. Neefestr. Rechte	2000	Tilia platyphyllos	Stammkopf ausgef., Trockenh.
106	Kaufmannstr. v. Oberfrohaer Str. b. Koperni	500	Betula pendula	80% tot. Stammfäule
107	Klarastr. v. Dresdner Str. b. Hilbersdorfer Str.	500	Tilia platyphyllos	Massives Holzersetzen im oberen Stammbereich
108	Klarastr. v. Dresdner Str. b. Hilbersdorfer Str.	3400	Acer platanoides	Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
109	Klarastr. v. Dresdner Str. b. Hilbersdorfer Str.	3500	Acer pseudoplatanus	Verkehrssicherheit / Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
110	Kochstr. v. Weststr. b. Limbacher Str. Rechte	1700	Acer pseudoplatanus	70% tot, Pilze in Krone
111	Körnerstr. v. Zietenstr. b. Würzburger Str. Linke	900	Tilia platyphyllos	Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
112	Köthensdorfer Str. v. Bornaer Str. b. Louis-Ot	2500	Tilia x euchlora	Fortschreitende Wurzelfäule
113	Köthensdorfer Str. v. Bornaer Str. b. Louis-Ot	2600	Tilia x euchlora	Fortschreitende Wurzelfäule
114	Köthensdorfer Str. v. Bornaer Str. b. Louis-Ot	2700	Tilia x euchlora	50% tot
115	Köthensdorfer Str. v. Bornaer Str. b. Louis-Ot	2900	Tilia x euchlora	Fortschreitende Wurzelfäule
116	Küchwald / Steegerbuchenweg (hinter HNr. 103)	ohne	Fagus	geschlossener Stammriss, trockene Äste im Starkastbereich und Astausbruch, einseitige Krone, Fäulnis, sporriger Schüppling um 3/4 des StU

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
117	Küchwaldpark / Festwiese / Kastanienoval	4	Ulmus species	Fortgeschrittene Stammfäule, Befall von Ulmenrasling - dadurch Braunfäule, massives Absterben des Baumes
118	Küchwaldring v. Leipziger Str. b. Küchwaldstr	300	Tilia species	Fortgeschrittene Fäule im Stammfuß
119	Küchwaldring v. Leipziger Str. b. Küchwaldstr	700	Tilia species	Fortgeschrittene Fäule im Stammfuß
120	Landgraben / Grüna	1	Acer platanoides	Krone 75% abgestorben, großer Rindenschaden
121	Leipziger Str.OT-Röhr. v. Alfred-Brehm-Str. b	700	Fraxinus excelsior	75% tot
122	Leipziger Str.OT-Röhr. v. Alfred-Brehm-Str. b	900	Fraxinus excelsior	Fäule im Kronenansatz
123	Lichtenwalder Str. v. Schneller Markt b. Glösa	1700	Tilia platyphyllos	Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
124	Lichtenwalder Str. v. Schneller Markt b. Glösa	1900	Tilia platyphyllos	Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
125	Liebigstr. v. Altendorfer Str. b. P.-Jäckel-Str. f	200	Sorbus aucuparia	90% tot
126	Margaretenstr. v. Hilbersdorfer Str. b. Dresdn	2500	Tilia cordata	Absterben des Baumes, großflächiges Ablösen der Rinde
127	Max-Saupe-Str. v. Stiftsweg b. Lichtenauer S	5200	Betula pendula	75% tot
128	Meinersdorfer Str. v. Am Rummel b. Markers	2500	Tilia cordata	70% tot
129	Nansenstraße / Insel gg. HNr.18-20	ohne1	Populus nigra Italica	25% Totholz im oberen Kronenbereich, Bruchgefahr der abgestorbenen Äste, enge Wohnbebauung, Pappel steht am Grundstücksrand
130	Nansenstraße / Insel gg. HNr.18-20	ohne2	Betula pendula	abgestorben
131	Neefestr.(Abschnitt V)zw. BAB u. Mauersberg	12600	Populus x canadensis	große Kronenteile, Bruchgefahr
132	Neefestr.(Abschnitt V)zw. BAB u. Mauersberg	12700	Populus x canadensis	75% tot
133	Neefestr.(Abschnitt V)zw. BAB u. Mauersberg	13000	Populus x canadensis	tiefe Morschungen im Stamm
134	Neefestr.v.Richard-Wagner-Str.b.Stollberger	7700	Tilia platyphyllos	Krone halbs. tot, Pilze, Fäule
135	Neefestr.v.Stollberger Str.b.Richard-Wagner-	1903	Betula pendula	80% tot
136	Oberrabenstein / Schloßpark (zum Camping	1	Acer platanoides	Bis zum Boden führende Rissbildung zwischewn Stämmingen
137	Paul-Gerhardt-Str. v. Humboldtstr. b. H.-Schü	1900	Tilia species	Reststandstärke nicht ausreichend, Lackporling am Stammfuß
138	Paul-Jäkel-Str. v. Luisenplatz b. Talanger Re	1900	Tilia x euchlora	Reststandstärke nicht ausreichend
139	Paul-Jäkel-Str. v. Talanger b. Luisenplatz Re	4600	Tilia platyphyllos	75% tot
140	Pestalozzistr. v. Zietenstr. b. Würzburger Str.	200	Crataegus laevigata	Krone abgestorben, Abstand zur Fahrbahn zu gering
141	Pestalozzistr. v. Zietenstr. b. Würzburger Str.	900	Crataegus laevigata	80% tot
142	Pestalozzistr. v. Zietenstr. b. Würzburger Str.	1000	Crataegus laevigata	Behinderung Lichtraumprofil, Faulstelle
143	Pettenkofer Straße 6-10	1	Picea	Zu geringer Abstand zum Haus
144	Pettenkofer Straße 6-10	2	Picea	Zu geringer Abstand zum Haus
145	Pettenkofer Straße 6-10	3	Picea	Zu geringer Abstand zum Haus
146	Rabensteiner Str. OT-Grüna v.Limbacher Str.	100	Fraxinus excelsior	75% tot
147	Rabensteiner Str. OT-Grüna v.Limbacher Str.	200	Fraxinus excelsior	75% tot
148	Rabensteiner Str. OT-Grüna v.Limbacher Str.	300	Fraxinus excelsior	80% tot
149	Rabensteiner Str.v. Goetheweg b. Röhrsdorfe	4300	Salix caprea	60%tot, morsch

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
150	Reichenhainer Str. v.Erfenschlager Str.b.Gus	23700	Fraxinus excelsior	95% tot
151	Riedteich	1	Populus canescens	Pilzbefall führt zu schnellen Absterbeerscheinungen, Verletzungen am Stammfuß, viel Totholz im oberen Kronenbereich, Auf Grund der naturschutzfachlichen Bedeutung des Baumes wird der Reststamm erhalten.
152	Riedteich	2	Populus canescens	Pilzbefall führt zu schnellen Absterbeerscheinungen, Verletzungen am Stammfuß, viel Totholz im oberen Kronenbereich, Auf Grund der naturschutzfachlichen Bedeutung des Baumes wird der Reststamm erhalten.
153	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	200	Pyrus species	obere Krone tot
154	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	400	Pyrus species	60% tot
155	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	600	Pyrus species	60% tot
156	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	700	Pyrus species	75% tot
157	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	800	Pyrus species	75%tot, Schwefelporling
158	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	1000	Pyrus species	75% tot
159	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	1100	Pyrus species	65% tot
160	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	1200	Pyrus species	65% tot, Pilzbefall
161	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	1300	Pyrus species	75% tot
162	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	1500	Pyrus species	80% tot
163	Rilkestr. v. Kr.waldrand b. Eisenstückstr. Link	1800	Pyrus species	95% tot
164	Rödelwaldstr. / Grünanlage	36	Alnus glutinosa	Zwiesel, Stamm mit Morschung, ein Stämmling hat Seitenneigung
165	Röhrsdorfer Str. v. Rabenst. Str. b. Kreisigstr.	12600	Malus species	morsch, Abstand Fahrbahn
166	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	2	Populus	Pilze am Stammfuß, ringsrum 15% TH, abgängig
167	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	3	Populus	Pilz am Stammfuß und an Wurzelanläufe, 20% TH, abgängig
168	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	4	Populus	Pilze am Stammfuß, 15% TH
169	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	5	Populus	Pilze am Stammfuß, 20% TH
170	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	6	Populus	Pilze am Stammfuß und an Wurzelanläufe, 35% TH
171	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	7	Populus	Leichte Schräglage zum Garten, angefüllt, 20% TH, kleine Faulstellen an Astaustbrüchen
172	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	8	Ulmus	starke Schräglage, 80% TH
173	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	11	Populus	Pilze am Stammfuß und an Wurzelanläufe, 15% TH
174	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	16	Populus	Pilze am Stammfuß, 2 große Höhlungen mit Morschung in ca. 14m Höhe, 15% TH
175	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	17	Populus	Stamm hohl mit Morschung am Stammfuß, Riss mit Morschung in 5m Höhe, Neigung, Zwiesel
176	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	18	Populus	Zwiesel, Höhlung am Stammfuß, Riss mit Morschung in 4m und 12m Höhe, 30% TH
177	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	19	Populus	Pilze am Stammfuß, Zwiesel in 6m Höhe, kleinere Faulstellen am Stamm
178	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	21	Populus	4-stämmig, 2 Stämmlinge mit Risse, 30% TH
179	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	22	Betula	Krone ausgebrochen, 10% TH
180	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	27	Populus	Morschung am Stammfuß, 20% TH, Bewuchs am Stamm
181	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	28	Populus	Pilze am Stamm, Riss mit Morschung
182	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	41	Populus	Pilze am Stammfuß, 20% TH
183	Rößlerstraße / Chemnitzufer hinter KGA "Sachses Ruh"	13.1	Acer	offener Riß, Krone abgestorben, Wildwuchs

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
184	Scheffelstr. v. Annaberger Str. b. Helbersdorf	2900	Tilia platyphyllos	Baum nur grenzwertig Standsicher, fortschreitende Wurzelfäule
185	Scheffelstr. v. Annaberger Str. b. Helbersdorf	3000	Tilia platyphyllos	Baum nur grenzwertig Standsicher, fortschreitende Wurzelfäule
186	Schmidt-Rottluff-Str. v. Corinthstr. b. Lichter V	1100	Tilia cordata	Lichtraumprofil eingeschränkt, starke Schäden
187	Schmidt-Rottluff-Str. v. Corinthstr. b. Lichter V	3000	Tilia x euchlora	70% tot
188	Schönherrpark	16	Acer	Brandkrustenpilz
189	Schönherrpark	20	Acer	abgestorben - Brandkrustenpilz
190	Schönherrpark	1/06	Acer	großer offener Stammriss, Faulstellen, leichte Seitenneigung über Haus
191	Schönherrpark	3/06	Quercus	Totholz im Starkastbereich, Krone teilw. abgestorben, Faulstellen
192	Schönherrpark	6/06	Tilia	offener Stammriss, Krone ausgebrochen, Pilzbefall
193	Schönherrpark	7/06	Robinia	offener Stammriss, Totholz bis in Starkastbereich, große Faulstelle
194	Schönherrpark	10/06	Carpinus betulus	offener Stamm riss, Totholz, Faulstellen
195	Schönherrpark	11/06	Acer	fast tot,
196	Schönherrpark	14/06	Acer	offener Stammriss, große Faulstelle, Wurzel morsch
197	Schönherrpark	15/06	Betula	abgestorben
198	Schönherrpark	16/06	Betula	abgestorben
199	Schönherrpark	17/06	Betula	teilweise abgestorben, offener Stammriss, große Faulstellen
200	Schönherrpark	18/06	Tilia	teilw. offener bzw. geschlossener Stammriss, ca.40% Totholz, Hallimasch an der Wurzel
201	Schönherrpark	20/06	Quercus	teilw. abgestorben, Stammriss, nässende Stellen, Krebs
202	Schönherrpark	23/06	Tilia	offener Riss, große Faulstelle, Kronenteil ausgebrochen
203	Schönherrpark	26/06	Betula	fast vollständig abgestorben
204	Schönherrpark	28/06	Carpinus betulus	Behinderung des Lichtraumprofils, keine Erhaltungsmöglichkeit
205	Schönherrpark	32/06	Acer	Totholz bis in Starkastbereich, ein Stamm bereits ausgebrochen, geschl. Stammriss, Wurzel hohl
206	Stadtpark (Wirtschaftsweg)	[25]	Populus	Bruchgefahr! Faulstellen, Wurzelanläufe mit Wunden
207	Stadtpark / Parkstraße	(5)	Acer	große Stammhöhlung, leichte Schräglage
208	Steinweg Straßengrün	400	Betula pendula	starke Schräglage, Freileitung
209	Steinweg Straßengrün	700	Betula pendula	Schräglage zur Freileitung
210	Steinweg Straßengrün	800	Betula pendula	bruchgefährdete Krone
211	Steinweg Straßengrün	1200	Betula pendula	Stammfäule
212	Steinweg Straßengrün	1500	Betula pendula	Stammfußfäule
213	Sternmühlental PP Gaststätte	ohne	Acer platanoides	Krone 80% tot, Stammriss
214	Sternmühlental v. Ferdinandstr. b. Ortsgrenze	3000	Acer platanoides	Stammkopf ausgefault
215	Stollberger Straße v. Irkutsker Str. b. Zwickau	10100	Acer platanoides	80% tot
216	Stollberger Straße von Zwickauer Str. b. Irkut	7300	Fraxinus excelsior	Krone 60% einseitig abgest.
217	Stollberger Straße von Zwickauer Str. b. Irkut	7600	Fraxinus excelsior	70% tot
218	Stollberger Straße von Zwickauer Str. b. Irkut	7800	Fraxinus excelsior	70% tot

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
219	Straßburger Str. v. Abtstr. b. Fl.-geyer-str. Lin	1300	Fraxinus excelsior	Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
220	Straßburger Str. v. Abtstr. b. Fl.-geyer-str. Lin	3300	Fraxinus excelsior	Lichtraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
221	Südring v. Annaberger Str. b. Helbersdorfer S	15901	Robinia pseudoacacia	Wildwuchs, Lichtraumprofil eingeschränkt
222	Südring v. Annaberger Str. b. Helbersdorfer S	15902	Robinia pseudoacacia	Wildwuchs, 50% tot
223	Talsperre Euba	3	Prunus avium	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
224	Talsperre Euba	4	Prunus avium (Drilling)	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
225	Talsperre Euba	5	Acer pseudoplatanus	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus, Wildwuchs
226	Talsperre Euba	8	Prunus avium (3-er Gruppe)	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus, Wildwuchs
227	Talsperre Euba	9	Quercus robur	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
228	Talsperre Euba	13	Acer pseudoplatanus	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
229	Talsperre Euba	16	Prunus avium	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
230	Talsperre Euba	17	Prunus avium	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
231	Talsperre Euba	18	Prunus avium	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
232	Talsperre Euba	21	Acer pseudoplatanus	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
233	Talsperre Euba	22	Acer pseudoplatanus	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
234	Talsperre Euba	24	Quercus robur	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
235	Talsperre Euba	27	Acer pseudoplatanus	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus, Blitzschaden
236	Talsperre Euba	28	Quercus robur	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
237	Talsperre Euba	29	Quercus robur	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
238	Talsperre Euba	31	Acer pseudoplatanus	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
239	Talsperre Euba	32	Prunus avium	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
240	Talsperre Euba	34	Acer pseudoplatanus	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
241	Talsperre Euba	36	Acer pseudoplatanus	teilweise abgestorben, Faulstellen und Risse, Pilze und Krebswuchungen, Schräglage zur Straße und Pumphaus
242	Terrassenstr. v. Margaretenstr. b. Trinitatisstr	1200	Acer platanoides	95% tot
243	Theodor-Körner-Platz	600	Aesculus hippocastanum	75% tot
244	Theresenstr. v. Augustusbürger Str. b. Ziesch	300	Tilia species	Lichttraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
245	Thomas-Mann-Platz v. A.-Bebel-Str. b. Palms	900	Aesculus hippocastanum	Massive Ausbreitung von Stammfäule
246	Thomas-Mann-Platz	4 Stck.	Populus spec.	Beschattung und Beeinträchtigung eines Privathauses, Gefährdung nicht auszuschließen
247	Thomas-Müntzer-Höhe v. Oberfrohaer Str. b	1	Acer campreste	80% tot, starke Seitenneigung (Wildwuchs)
248	Thomas-Müntzer-Höhe v. Oberfrohaer Str. b	2	Acer platanoides	Tiefe Fäule unter Zwiesel, Stammriss
249	Untere Hauptstraße / Wittgensdorf	keine	Acer platanoides	halbe Krone abgestorben, am Stamm weisen tiefe Einwallungen und Rindenablösungen auf Fäulen hin
250	Waldenburger Str. v. Limbacher Str. b. Kochs	7000	Acer platanoides	Lichttraumprofil eingeschränkt, Vitalität starke Schäden
251	Waldesrauschen v. Am weißen Stein b. Wald	800	Acer saccharinum	40% tot
252	Waldschlößchenstr. v. Dresdner Str. b. Ende	2400	Acer platanoides	70% tot, Stammschaden
253	Waldschlößchenstr. v. Dresdner Str. b. Ende	2500	Acer platanoides	70% tot , Pilzbefall
254	Walter-Wieland-Hain	21	Prunus	Stamm gerissen, Pilzbefall
255	Wasserschloß Klaffenbach / Weg am Golfplatz	14	Acer	sehr große Faulstelle mit Morschung am Stammfuß
256	Wasserschloß Klaffenbach / Weg am Golfplatz	16	Quercus	Zwiesel, ein Stämmling in der Krone gerissen - Entfernung dieses Stämmlings
257	Wasserschloß Klaffenbach / Weg am Golfplatz	21	Acer	Faulstellen mit Morschung
258	Weigandstr. v. Oberfrohaer Str. b. Riedstr. F	200	Acer platanoides 'Schwedleri'	85% tot
259	Weigandstr. v. Riedstr. b. Oberfrohaer Str. F	3000	Acer platanoides	Befall mit Austernseitling, großflächiges Absterben der Borke, Verkehrssicherheit/Lichttraumprofil eingeschränkt
260	Wilhelm-Firl-Straße vo Burkhardtsd.Str. bis D	1400	Robinia pseudoacacia	Bruchgefahr! Stammfußfäule
261	Würzburger Str. v. H.-Schütz-Str. b. Gießerst	4100	Tilia x euchlora	100% tot
262	Zeppelinstr. v. Popowstr. b. Nansenstr. Linke	3500	Tilia platyphyllos	schlechter Allgemeinzustand, Morschung
263	Zschopauer Straße vor Hnr. 278-290	3400	Sorbus species	100% tot
264	Zwickauer Straße / v.Am Feldschlößchen b. F	1	Populus nigra Italica	ca.30% Totholz im Kronenbereich, Pilzbefall, Bruchgefahr der absterbenden Äste, benachbartes Grundstück ist Kiga

Lfd.-Nr.	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
265	Zwickauer Straße / v.Am Feldschlößchen b. F	2	Populus nigra Italica	ca.30% Totholz im Kronenbereich, Pilzbefall, Bruchgefahr der absterbenden Äste, benachbartes Grundstück ist Kiga
266	Zwickauer Straße / v.Am Feldschlößchen b. F	4	Populus nigra Italica	ca.30% Totholz im Kronenbereich, Pilzbefall, Bruchgefahr der absterbenden Äste, benachbartes Grundstück ist Kiga
267	Zwickauer Straße / v.Am Feldschlößchen b. F	5	Populus nigra Italica	ca.30% Totholz im Kronenbereich, Pilzbefall, Bruchgefahr der absterbenden Äste, benachbartes Grundstück ist Kiga
268	Zwickauer Straße / v.Am Feldschlößchen b. F	6	Populus nigra Italica	ca.30% Totholz im Kronenbereich, Pilzbefall, Bruchgefahr der absterbenden Äste, benachbartes Grundstück ist Kiga
269	Zwickauer Straße / v.Am Feldschlößchen b. F	7	Populus nigra Italica	ca.30% Totholz im Kronenbereich, Pilzbefall, Bruchgefahr der absterbenden Äste, benachbartes Grundstück ist Kiga
270	Zwönitzstr. v. Annaberger Str. b. Ende Rechte	900	Fraxinus excelsior	Umsturzgefährdet - Hanglage, Wurzelnstock ausgefault