

Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen im März 2017

Objekt	BNR.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
Alte Harth v. Annaberger Str. b. Am Hahnberg	1700	Tilia platyphyllos, Sommer-Linde	Fällung	Bruchgefahr wegen Pilzbefall im Stamm
Chemnitztalradweg Nähe Fischweg	ohne	13 x Salix spec., Weide & Betula spec., Birke	Fällung	Bruchgefahr wegen Pilzbefall und teilweise extremem Schrägwuchs über den Radweg; einige der Bäume sind bereits abgebrochen
Rathausplatz Röhrsdorf	1400	Salix caprea, Sal-Weide	Fällung	Baum ragt ins Lichtraumprofil des Parkplatzes