

Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen im Mai 2018

Objekt	BNR.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
Eubaer Str. v. Augustusbürger Str. b. Hauptstr. Euba	8200	Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Eubaer Str. v. Augustusbürger Str. b. Hauptstr. Euba	8400	Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Hauptstraße/ Bereich Buswendeschleife	100	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Blankenburgstr. v. Schönherrstr. b. Bornaer Str. R	4401	Corylus avellana, Haselnuß, mehrstämmig	Fällung	Verkehrssicherung, Grünstreifen zu schmal
Blankenburgstr. v. Schönherrstr. b. Bornaer Str. R	4402	Corylus avellana, Haselnuß, mehrstämmig	Fällung	Verkehrssicherung, Grünstreifen zu schmal
Blankenburgstr. v. Schönherrstr. b. Bornaer Str. R	4403	Corylus avellana, Haselnuß, mehrstämmig	Fällung	Verkehrssicherung, Grünstreifen zu schmal
Blankenburgstr. v. Schönherrstr. b. Bornaer Str. R	4601	Rhus typhina, Essig-Baum	Fällung	Bruchgefahr, Faulstellen
Blankenburgstr. v. Schönherrstr. b. Bornaer Str. R	5101	Rhus typhina, Essig-Baum, zwei Bäume Abstand 1m	Fällung	Schrägstand, Astausbruch, LRP-Einschränkung
Blankenburgstr. v. Schönherrstr. b. Bornaer Str. R	6800	Tilia species, Linde	Fällung	Baum ist fast vollständig abgestorben; Bruchgefahr
Chemnitztalradweg von Bornaer Str. bis Eckstraße	200	Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn	Fällung	Baum ist fast vollständig abgestorben; Bruchgefahr
Chemnitztalstr. v. Blankenauer Str. b. Ende (Hnr.260)	W 701	waldartiger Baumbestand aus 45 Bäumen zwischen Baum 700 und 800	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Chemnitztalstraße Ecke Glösaer Straße	W 600	Baumgruppe aus siebenstämmigem Ahorn und dreistämmiger Esche	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet

Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen im Mai 2018

Objekt	BNR.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
Chemnitztalstraße Ecke Glösaer Straße	1101	Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn, mehrstämmig	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Karl-Liebnecht-Str. v. Elisenstr. b. Färberstr. R	2100	Tilia cordata, Winter-Linde	Fällung	Baum ist fast vollständig abgestorben; Bruchgefahr
Clausstr. v. Zschopauer Str. b. Augustusburger Str	3500	Robinia pseudoacacia 'Monophylla Fastigi, Sorte der Robinie	Fällung	Stammriss von Wurzelansatz bis Krone, Bruchgefahr
Lutherstr. v. Hans-sachs-str. b. Zschopauer Str. R	400	Prunus serrulata 'Kanzan', Japanische Zierkirsche	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Lutherstr. v. Hans-sachs-str. b. Zschopauer Str. R	600	Prunus serrulata 'Kanzan', Japanische Zierkirsche	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Zschopauer Str. v. Bahnhofstr. b. Hermersdorfer Str.	500	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	Fällung	Pilzkoerper in Krone, Bruchgefahr
Park Chemnitzau	1	Populus species, Pappel	Fällung	Schrägstand, Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Park Chemnitzau	2	Betula species, Birke	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Park Chemnitzau	3	Betula species, Birke	Fällung	Schäden am Stamm, Stand- und Bruchsicherheit gefährdet
Park Chemnitzau	4	Betula species, Birke	Fällung	Stand- und Bruchsicherheit gefährdet